

C.E.I.P. EL OLIVO

TORREDONJIMENO



REGISTRO DE
SIMULACROS

| | | |
|---------------------------|-------------------------|---------------|
| PLAN DE AUTOPROTECCIÓN | ACTA DE SIMULACRO | |
| | | Página 1 de 2 |

El día **31 de mayo de 2018 a las 12,30 horas** se realizó un simulacro de evacuación total, sin previo aviso, en el C.E.I.P “El Olivo”, en la localidad de Torredonjimeno, con la finalidad de dar seguimiento a las capacitaciones de evacuación y atención de emergencias del personal.

| | | |
|---|---|--------------------------|
| Hipótesis | Simulacro de un incendio en el C.E.I.P. El Olivo. (Torredonjimeno) | |
| Desarrollo del Simulacro | | |
| Hora de Inicio de la evacuación | 12,30 h | |
| Hora del Fin de la evacuación | 12,31 h y 50 segundos | |
| Tiempo de evacuación | 1 minuto 50 segundos | |
| Tiempo de reunión del personal en el punto de reunión | 1 minuto 50 segundos | |
| Personal evacuado | Unas 185 Personas aprox. contando al personal docente. | |
| Evaluación del Simulacro | | |
| Criterio | Sí | No |
| 1. ¿El personal atendió la alarma de acuerdo a lo propuesto en el plan de autoprotección? | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 2 ¿Se desarrolló el ejercicio sin lesiones ni daños en los participantes? | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 3. ¿Se tomaron en cuenta las salidas de emergencia? | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 4. ¿Se tuvo la presencia de un observador? | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 5. ¿Se consideraron los señalamientos de ruta de evacuación, área segura y punto de reunión por parte del personal? | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 6. ¿Se pasó lista posterior a la evacuación? | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 7. ¿Participaron todos los trabajadores? | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

| | | |
|---------------------------|-------------------------|---------------|
| PLAN DE AUTOPROTECCIÓN | ACTA DE SIMULACRO | |
| | | Página 1 de 2 |

| Medidas posteriores al simulacro (en caso de haberlas) |
|--|
| |

Observadores

Personal del Centro: Dña. M^a Carmen Tudela López, Dña. Verónica Díaz Liébanas.

Lista de participantes

- Alumnos y Profesorado del C.E.I.P El Olivo.

DESARROLLO DEL SIMULACRO

El simulacro da comienzo a las 12,30 h con el toque de una bocina de emergencia, avisando de que había un incendio en el Centro educativo. Se pone en marcha el protocolo de actuación. Las salidas de emergencia están disponibles sin obstáculos. En 1 minuto y 50 segundos se evacua todo el centro. Se declara el final de la emergencia.

La evacuación se realiza siguiendo el orden preestablecido en el guión, comenzando por la planta baja y saliendo de forma ordenada.

Nota: En el centro este día no se encontraba la clase de 6º de primaria por encontrarse de viaje de fin de curso.

En Torredonjimeno a 31 de mayo de 2018.

Fdo. M^a Carmen Tudela López

Directora del Centro

Fdo. Verónica Díaz Liébanas.

Responsable del Plan de
Autoprotección del Centro

INFORME DEL SIMULACRO DE EVACUACIÓN

1. ANTECEDENTES

El objetivo de este simulacro fue comprobar el adecuado funcionamiento de los medios humanos y materiales previstos para situaciones de emergencia, valorar la respuesta y participación de los ocupantes, cuantificar el tiempo empleado y analizar si la alarma acústica se oyen bien en todas las zonas del edificio.

2. DESCRIPCIÓN

El simulacro se realizó el 31 de mayo de 2018 a las 12:30. A esta hora todos estábamos en clase y la directora del Centro (observadora del operativo dispuesto) hizo saltar la alarma de incendios tocando la bocina de emergencia que tenemos para este fin.

3. INCIDENCIAS

No se dieron incidencias durante el desarrollo del simulacro:

- ▶ Todos los ocupantes iniciaron la evacuación con el sonido de la sirena de evacuación.
- ▶ Todos los ocupantes salieron por las salidas correctas, sin retrasarse demasiado. El desalojo se hizo de manera ágil, tranquila y ordenada.
- ▶ Nadie usó el ascensor durante la evacuación.

4. CONCLUSIONES

Después de la realización del simulacro se observó que:

- ▶ Haría falta tener más observadores para informarnos y coordinarnos mejor.
- ▶ Una vez fuera del edificio la mayoría de los evacuados se dirigieron al punto de Encuentro. Algunos quedaron en el perímetro del edificio y tardaron un tiempo en acudir.

En Torredonjimeno, a 31 de mayo de 2018.