

C.E.I.P. EL OLIVO

TORREDONJIMENO



REGISTRO DE
SIMULACROS

PLAN DE AUTOPROTECCIÓN	ACTA DE SIMULACRO	
		Página 1 de 2

El día **10 de junio de 2019 a las 13:15 horas** se realizó un simulacro de evacuación total, sin previo aviso, en el C.E.I.P “El Olivo”, en la localidad de Torredonjimeno, con la finalidad de dar seguimiento a las capacitaciones de evacuación y atención de emergencias del personal.

Hipótesis	Simulacro de un incendio en el C.E.I.P. El Olivo. (Torredonjimeno)	
Desarrollo del Simulacro		
Hora de Inicio de la evacuación	13h 15´	
Hora del Fin de la evacuación	13h 17´30´´	
Tiempo de evacuación	2:18:05 minutos	
Tiempo de reunión del personal en el punto de reunión	2:30:14 minutos	
Personal evacuado	Unas 236 Personas aprox. contando al personal docente.	
Evaluación del Simulacro		
Criterio	Sí	No
1. ¿El personal atendió la alarma de acuerdo a lo propuesto en el plan de autoprotección?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2 ¿Se desarrolló el ejercicio sin lesiones ni daños en los participantes?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3. ¿Se tomaron en cuenta las salidas de emergencia?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4. ¿Se tuvo la presencia de un observador?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5. ¿Se consideraron los señalamientos de ruta de evacuación, área segura y punto de reunión por parte del personal?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6. ¿Se pasó lista posterior a la evacuación?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7. ¿Participaron todos los trabajadores?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

PLAN DE AUTOPROTECCIÓN	ACTA DE SIMULACRO	
		Página 1 de 2

Medidas posteriores al simulacro (en caso de haberlas)

- ▶ Se solicitó y está previsto que en el Punto de Encuentro establecido, se pinten en el suelo unas señales para cada clase con el fin de facilitar la colocación de los/las alumnos/as evacuados.
- ▶ Una vez fuera del edificio, y colocada cada clase en su señal, tendríamos que estar atentos de que todo el alumnado permaneciera en orden y en fila para poder realizar su recuento.

Observadores

Personal del Centro: D. Antonio Ángel Miranda Arjonilla, Dña. Verónica Díaz Liébanas.

Coordinadores

Coordinadores de planta:

- **Coordinador de la Planta baja:** el director/a del centro. (si no estuviere se encargaría el jefe de estudios o secretaria del centro).

Nota: Alguien del Equipo Directivo se encargará de abrir la puerta trasera del centro con el fin de facilitar la entrada de vehículos de emergencia.

- **Coordinador de la Planta Alta:** el maestro/a de inglés. (Si el maestro de inglés no está en su clase el coordinador de planta sería el maestro que se encuentre en la clase de 4º de Primaria)

- Otros Coordinadores:

- Maestra de 4 años, se encargará de mirar que nadie quede en el aseo de Educación infantil.
- Maestra de Educación Especial, se encargará de cortar el suministro de luz del cuadro de luz que se encuentra en la planta baja, al lado de su clase.
- Maestro/a que se encuentre en la clase de 2º de Primaria, se encargará de mirar que nadie quede en el aseo de 1º y 2º de Primaria.
- Maestra de Refuerzo en el aula de refuerzo nº1, se encargará de mirar que nadie quede en el aseo de la planta alta.
- El Maestro/a que se encuentre en la clase de 6º de Primaria, se encargará de ayudar a la maestra especialista (Logopeda) que se encuentre en el aula de audiovisuales si fuera necesario.

Lista de participantes

- Alumnos y Profesorado del C.E.I.P El Olivo.

DESARROLLO DEL SIMULACRO

El simulacro da comienzo a las 13,15 h con el toque de una bocina de emergencia, avisando de qué había un incendio en el Centro educativo. Se pone en marcha el protocolo de actuación. Las salidas de emergencia están disponibles sin obstáculos. En 2:18:05 minutos se evacua todo el centro, y en 2:30:14 minutos todos estamos reunidos en el punto de encuentro establecido. Se declara el final de la emergencia.

La evacuación se realiza siguiendo el orden preestablecido en el guión, comenzando por la planta baja y saliendo de forma ordenada.

En Torredonjimeno, a 10 de junio de 2019.

Fdo. Antonio Ángel Miranda Arjonilla

Director del Centro

Fdo. Verónica Díaz Liébanas.

Responsable del Plan de
Autoprotección del Centro

INFORME DEL SIMULACRO DE EVACUACIÓN

1. ANTECEDENTES

El objetivo de este simulacro fue comprobar el adecuado funcionamiento de los medios humanos y materiales previstos para situaciones de emergencia, valorar la respuesta y participación de los ocupantes, cuantificar el tiempo empleado y analizar si la alarma acústica se oyen bien en todas las zonas del edificio.

2. DESCRIPCIÓN

El simulacro se realizó el 10 de junio de 2019 a las 13:15. A esta hora todos estábamos en clase y el director del Centro (observador del operativo dispuesto) hizo saltar la alarma de incendios tocando la bocina de emergencia que tenemos para este fin.

3. INCIDENCIAS

No se dieron incidencias durante el desarrollo del simulacro:

- ▶ Todos los ocupantes iniciaron la evacuación con el sonido de la sirena de evacuación.
- ▶ Todos los ocupantes salieron por las salidas correctas, sin retrasarse demasiado. El desalojo se hizo de manera ágil, tranquila y ordenada.
- ▶ Nadie usó el ascensor durante la evacuación.

4. CONCLUSIONES

Después de la realización del simulacro se observó que:

- ▶ Se deben pintar unas señales en el suelo indicando dónde se deben colocar las clases una vez que estamos reunidos en el Punto de Encuentro, con el fin de estar más ordenados y que los alumnos/as sepan donde colocarse cuando salen.
- ▶ Cuando salgamos del edificio ir con prisa al Punto de Encuentro, no de manera relajada.
- ▶ Una vez fuera del edificio, en el Punto de Encuentro tendríamos que estar atentos de que todo el alumnado permaneciera en orden, en fila, para poder realizar su recuento.

En Torredonjimeno, a 10 de junio de 2019.